

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Montér by měl být obeznámen a musí porozumět všem pokynům při práci s hydraulickým systémem. Pokud tak neučiní, mohlo by dojít k vážnému zranění.



Doporučujeme pro manipulaci využívat proškolenou osobu. Při přítomnosti dvou osob doporučujeme:

- Přesně stanovit dorozumívací prostředky a koordinaci práce.
- Osoba držící hydraulický klíč musí kontrolovat operaci a dávat příkaz pro spuštění.



Nastavení nástroje:

- Chybné nastavení nástroje může způsobit jeho poškození, či zranění montéra.



Vysoké nebezpečí hydraulického tlaku (690 bar)!

- Používejte vhodné nářadí, hadice, armatury a ochranné pomůcky.
- Nepřibližujte se k unikající hydraulické kapalině. Okamžitě opravte nebo nahraďte.
- Nepřekračujte maximální pracovní tlak uvedený na napájecí hlavici.



Ihned vyměňte poškozené hadice!

- Poškozené hadice se mohou uvolnit a hydraulické kapaliny pod tlakem způsobit zranění.
- Nevystavujte hadice nevhodným podmínkám.
- Poškození hadic může být způsobeno mechanicky, tepelně nebo chemicky.
- Nepoužívejte hadice jako popruh při zvedání a posouvání břemen.



Udržujte zařízení v dobrém stavu!

- Zkontrolujte zařízení na poškození či přítomnost trhlin apod.
- Bezprostředně vyměňte poškozené díly a vyřadte je z provozu.
- Namažte pohyblivé díly vhodným mazivem.
- Zkontrolujte celistvost a přítomnost všech dílů.



Napětí:

- Dodržujte správné postupy (zahrnuje všechny zdroje) před prováděním údržby.
- Identifikujte a odstraňte veškeré napěťové hrozby. Nepoužívejte poškozené elektrické kabely.

Elektrické čerpadlo:

- Nepoužívejte ve výbušném a vlhkém prostředí.
- Ujistěte se, že vše splňuje příslušné předpisy pro elektrickou instalaci.



Používejte ochranné brýle!

- Ochrana očí je nezbytná při práci s hydraulickým systémem nebo v jeho blízkosti.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (BOP) jako jsou: bezpečnostní postroje, ochrana uší, přilba, boty bezpečnostní třídy S3, rukavice a další.



Držte se v bezpečné vzdálenosti!

- Chraňte své ruce, prsty a další části těla před skřípnutím. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.

TĚSNĚNÍ & TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

TECHSEAL s.r.o.

KONZULTACE & PORADENSTVÍ

Černokostelecká 128/161, 102 00 Praha 10

ZKOUŠKY, KVALIFIKACE & POSUDKY

www.TECHSEAL.cz





Nikdy nevstupujte do směru, kde je zařízení pod tlakem nebo napětím.

- Držte se v bezpečné vzdálenosti a směru.



Nevystavujte jakékoliv vybavení, nářadí a příslušenství nárazu!

- Neměňte nástroj. Neoprávněné změny mohou způsobit zranění.
- Pro úpravy se obraťte na svého dodavatele.



Nebezpečí pádu při práci s nástrojem nad hlavou.

- Zajistěte bezpečné připevnění čtyřhranu.
- Bezpečně připojte reakční rameno k elektrické hlavě s uzamykacím zařízením.



Vyhodnoťte možná rizika a pokuste se snížit nebezpečí.



Chraňte se před pádem. Používejte vhodné vybavení a dodržujte správné postupy pro práci ve výškách.



Nářadí nepoužívejte při nadměrné únavě, pod vlivem drog, alkoholu a léků.



Pracujte s platným povolením tam, kde je to vyžadováno.



Nevstupujte pod zavěšené břemeno.



Dodržujte pravidlo zákazu kouření!